

Ekspertiz Bilgileri

Rapor No	2195080
Paket Adı	ZİRAAT FİLO OTOTEK
Paket Tutarı	
Rapor Çıktı Tarihi	26.09.2025 11:08:20
Rapor Başlangıç Zamanı	26.08.2025 14:54:44
Rapor Bitiş Zamanı	26.08.2025 17:40:02
Test Başlangıç Km	205789

Bu raporu dijital olarak almak için QR kodu tarayınız.



Bayi Bilgileri

Bayi No	195022
Unvan	ZİRAAT FİLO OTOTEK
Telefon	
TSE Numarası	



Araç Bilgileri

Model Kodu	
Marka	RENAULT
Model	MEGNAE
Vites Tipi	Otomatik
Yakıt Türü	DİZEL
Plaka No	34DAL281
Model Yılı	2020
Motor Numarası	K9KU873R015975
Şasi Numarası	VF1RFB00765731875

Kimlik Bilgileri

Alıcı Bilgileri

Satıcı/Vekil

Bayi Bilgileri

Adı Soyadı	Zİ*****	Zİ*****	ZİRAAT FİLO OTOTEK
TC / Vergi No	*****	*****	195022
Cep Telefonu	(2*****)	(2*****)	
E-Posta	*	*	
Adres	.*****	.*****	-
İmza			EM***** OĞ**

 ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI



[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

 ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI

 ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

 ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI

 ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI


[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

 ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI

 ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 1/4



Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemlili	Y Yok	Ç Çatlak
Tİ Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 2/4

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?

Evet

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Cam	✓ Orijinal	
Ön Panel	PP Plastik Parça	
Ön Kaput	✓ Orijinal	dolu hasarı
Ön Panjur	PP Plastik Parça	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Tampon	B Boyalı	
Sağ Ön - Çamurluk	B Boyalı	
Sağ Ön - İç Direk	✓ Orijinal	

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Ti Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön - Kapı	B Boyalı	
Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal	
Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
Sağ Marşpiyel	B Boyalı	
Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	DM Deforme Mevcut	
Sağ Arka - Kapı	B Boyalı	
Sağ Arka - Çamurluk	D Değişmiş	
Sağ Arka Kapı İçi	B Boyalı	işlemli
Sağ Arka Şasi	G Göçük	uç kısmı ezik
Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	LB Lokal Boyalı	çamurluk bağlantı kısmı
Arka Cam	✓ Orijinal	
Arka Tampon	B Boyalı	
Arka Bagaj	D Değişmiş	
Arka İç Panel	G Göçük	ezik
Arka Havuz İçi	PP Plastik Parça	
Sol Arka Şasi	✓ Orijinal	
Sol Arka - Çamurluk	B Boyalı	
Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
Sol Arka - Kapı	B Boyalı	
Sol Frangart (Sol Üst Direk)	LB Lokal Boyalı	çamurluk bağlantı kısmı
Sol Marşpiyel	B Boyalı	
Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Kapı	✓ Orijinal	
Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Tİ Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	Yİ Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön-Şasi	✓ Orijinal	
Sol Ön-Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sunroof	Y Yok	
Tavan Sacı	✓ Orijinal	dolu hasarı mevcut

Araca Boyasız Onarım Gerekli Mi?	— Evet	
----------------------------------	--------	--

Usta Görüşü


Aracın muhtelif yerlerinde ezik Çizik kuş pisliği izleri mevcut Araç yüzeyinde Boya akıntıları ezik ve çizikler mevcut araç dolu hasarlı sağ arka şase ucu ezik arka panel ezik

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Ti Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI

Rapor No: 2195080 | Plaka: 34DAL281
Şasi No: VF1RFB00765731875 | Rapor Tarihi: 26.08.2025



[Karalama Kağıdı Resmi](#)

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motorda Üfleme Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Akü %	⦿ Orta	
Antifiriz	⦿ Orta	
Motor Yağı Seviyesi	⦿ Orta	
Triger Kayışı - Zinciri Ses Durumu	⦿ Orta	
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	⦿ Orta	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motor Koruyucu Kapağı	⦿ Orta	
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	✗ Terleme Mevcut	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Suyunda Yağ Var Mı ?	✓ Hayır	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var Mı?	✓ Hayır	
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi	
Soğutma Fanları	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık	✓ İyi	


Parça Adı	Tespit	Açıklama
Soğutma Suyu Durumu	✓ İyi	
Klima Kompresörü Genel Durumu	✓ İyi	
Klima Boruları	✓ İyi	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	⊘ Orta	
Fren Hidroliği Durumu	⊘ Orta	
İntercooler Genel Durumu	✗ Terleme Mevcut	
Turbo Yağ Sızdırmazlığı	✗ Terleme Mevcut	
Turbo Boruları Genel Durumu	⊘ Orta	
Sol Kule Bilyaları	⊘ Orta	
Sağ Kule Bilyaları	⊘ Orta	
Sarj ve Marş Dinamosu Rulman Ses Durumu	✓ İyi	
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	⊘ Orta	
Emme Manifoldu Durumu	⊘ Orta	
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var Mı?	✓ Hayır	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlığı	⊘ Orta	
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Mevcut Mu ?	✗ Evet	
Motor Piston Kompresör Testi Gerekli Mi ?	✓ Hayır	
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	⊘ Orta	
Araçta Acil Servis Bakımı Gerekli Mi?	⊘ Orta	

Araca Motor Bakım Müdahalesi Gerekli Mi?	✗ Evet	
--	--------	--

Usta Görüşü

Periyodik bakım önerilir aracın motoru revizyon görmüş tesisat kabloları oynanmış

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Airmatik	Y Yok	
Ön Fren Diskleri	Orta	
Ön Fren Balataları	Orta	
Arka Fren Diskleri	Orta	
Arka Fren Balataları	Orta	
El Freni	Orta	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Fren Hortumları Durumu	Orta	
Sol Ön Amortisör	Orta	
Sağ Ön Amortisör	Orta	
Arka Sol Amortisör	Orta	
Arka Sağ Amortisör	Orta	
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	Orta	
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	Orta	
Sol Ön Salıncak Fişegi	Orta	
Sağ Ön Salıncak Fişegi	Orta	
Motor Muhafaza	Orta	
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut	
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut	
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut	
Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	Orta	


Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	Orta	
Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Sağ Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	İyi	
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	Orta	
Ön Aks ve Aks Körükleri	Orta	
Arka Aks ve Aks Körükleri	Yok	
Arazi Şaftı Genel Durumu	Yok	
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	Yok	
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	Yok	
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	Yok	
Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel	İyi	
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	İyi	
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	Orta	
Salıncak Burç- Fişekleri	Orta	
Torsiyon Burç- Denge Kolları	Orta	
Yakıt Deposu	Orta	
Yakıt Hortumları	Orta	
Yağ Soğutucusu ve Yağ Sızdırmazlığı	İyi	
Turbo Alt Kontrolü	Terleme Mevcut	
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	Orta	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	İyi	
Debriyaj Balata ve Kavrama Sistemi Durumu	Orta	
Araca Rot-Balans Ayarı yada Kontrolü Gerekli Mi?	Orta	

Araca Mekanik Bakım Müdahalesi Gerekli Mi?	Evet	
--	------	--

Usta Görüşü

Periyodik bakım önerilir aracın ön takımı kontrol edilsin Solak körüğü kontrol edilsin şanzımanda yağ kaçaqları var kontrol edilsin

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu ?	✓ Hayır	
Sol Ön - Koltuk	⊘ Orta	
Sağ Ön Koltuk	⊘ Orta	
Sağ Ön- Emniyet Kemer	⊘ Orta	
Sol Ön - Emniyet Kemer	⊘ Orta	
Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	⊘ Orta	



İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Ön- Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	⊘ Orta	
Sol Ön - Cam Düğmeleri	⊘ Orta	
Sağ Ön- Cam Düğmeleri	⊘ Orta	
Ayna Motoru ve Düğmeleri	⊘ Orta	
El Fren Kolu veya Düğmesi	⊘ Orta	
Direksiyon Simidi Tuşları	✓ İyi	
Korna	✓ İyi	
Pedallar ve Ayak Dinlendirme Durumu	✓ İyi	
Sol Ön Güneşlik Aydınlatma	✓ İyi	
Sağ Ön Güneşlik Aydınlatma	✓ İyi	
Sol Ön Güneşlik	✓ İyi	
Sağ Ön Güneşlik	✓ İyi	
Sol Ön Koltuk Isıtma	⦿ Yok	
Sağ Ön Koltuk Isıtma	⦿ Yok	

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma	 Deforme Mevcut	
Arka Koltuk Isıtmaları	 Yok	
Klima ve Izgaralar	 Yok	
Radyo ve Ses Sistemi	 Orta	
Bardaklık	 Orta	
Çakmak	 İyi	
Arka Koltuk Ekranları	 Yok	
Arka Koltuk Ekran Kontrol	 Yok	
Arka Koltuk Döşemeleri Kontrolü	 Orta	
Sol Arka Cam Düğmeleri	 Orta	
Sağ Arka Cam Düğmeleri	 Orta	
Arka Perdeler	 Yok	
Sol Arka- Emniyet Kemer	 Orta	
Sağ Arka- Emniyet Kemer	 Orta	
Tavan Aydınlatmaları	 Orta	
Tavan Döşemesi	 Orta	
Arka Cam Rezistans Genel Durumu	 Orta	
Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu?	 Hayır	
Genel Torpido Kaplama	 Orta	
Silecek, Far ve Diğer Kollar	 Orta	
Sunroof Mevcut Mu?	 Mevcut Değil	
Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Bir Deformasyon Mevcut mu?	 Kir Leke Mevcut	
Sağ Arka Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	 Orta	
Sol Arka Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	 Orta	

Usta Görüşü

Araç içi yıpranmalar mevcut koltuklarda kir ve lekeler sigara yanıkları mevcut aracın tavan döşemesi kir ve lekeler mevcut

DIŐ KONTROL SONUÇLARI

Dıő Kontroller	Tespit	Açıklama
Sol Ön Far	DM Deforme Mevcut	
Sağ Ön Far	DM Deforme Mevcut	
Sol Ön Sinyal	DM Deforme Mevcut	
Sağ Ön Sinyal	DM Deforme Mevcut	
Sol Ön Sis	✓ İyi	
Sağ Ön Sis	✓ İyi	
Sol Ön Far Yıkama	Y Yok	
Sağ Ön Far Yıkama	Y Yok	



Dıő Kontroller	Tespit	Açıklama
Ön Panjur	✓ Orta	
Ön Silecekler	✓ Orta	
Arka Silecekler	Y Yok	
Sol Ayna	✓ Orta	
Sağ Ayna	✓ Orta	
Sol Ön Kapı Kolu	✓ Orta	
Sağ Ön Kapı Kolu	✓ Orta	
Sol Arka Kapı Kolu	✓ Orta	

Rapor No: 2195080 | Plaka: 34DAL281
Şasi No: VF1RFB00765731875 | Rapor Tarihi: 26.08.2025

DIŐ KONTROL SONUÇLARI

Diő Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Arka Kapı Kolu	Orta	
Sol Arka Stop	DM Deforme Mevcut	
Sağ Arka Stop	DM Deforme Mevcut	
Arka 3. Stop	DM Deforme Mevcut	
Geri Vites Lambası	İyi	
Arka Sis Farları	İyi	
Arka Tampon Reflektör	İyi	
Plaka Aydınlatma	İyi	
Sol Ön Lastik Genel Durumu	Kötü	
Sağ Ön Lastik Genel Durumu	Kötü	
Sol Arka Lastik Genel Durumu	Kötü	
Sağ Arka Lastik Genel Durum	Kötü	
Sağ Ön Lastik Yılı	Değeri	2020
Sol Arka Lastik Yılı	Değeri	2020
Sol Ön Lastik Yılı	Değeri	2020
Sağ Arka Lastik Yılı	Değeri	2020
Sol Ön Lastik Diő Derinliğı (mm)	Değeri	1
Sağ Ön Lastik Derinlik (mm)	Değeri	1
Sol Arka Lastik Derinliğı (mm)	Değeri	1
Sağ Arka Lastik Derinliğı (mm)	Değeri	1
Sol Ön Jant	Orta	
Sağ Ön Jant	Orta	
Sağ Arka Jant	Orta	
Sol Arka Jant	Orta	
Sol Ön Davlumbaz	Orta	

Rapor No: 2195080 | Plaka: 34DAL281
 Şasi No: VF1RFB00765731875 | Rapor Tarihi: 26.08.2025

Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Davlumbaz	Orta	
Sol Arka Davlumbaz	Orta	
Sağ Arka Davlumbaz	Orta	
Avadanlık ve Stepne	Orta	
Bijon Anahtarı	Yok	
İlk Yardım Çantası	Yok	
Bagaj İçi Genel Durum	İyi	

Usta Görüşü

Kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut jantlarda ve ön arka tamponda çizikler mevcut Aracın lastikleri değişim önerilir sağ arka lastik balon var

Motor Arıza Işığı

Yok



ABS / ESR / EPS Arıza Işığı

Yok



Lastik Basınç Işığı

Yok



Hava Yastığı Elektronik Sorunu

Yok



Motor Beyni Elektronik Arıza Kaydı

Yok



Elektrikli Direksiyon Arızası

Yok



Şanzıman Elektronik Arızası

Yok



Çekiş Arıza Işığı

Yok



Gövde Elektroniğı

Yok



Klima Elektroniğı

Yok




Usta Görüşü

Aracın motor ve şanzımanında geçici arıza kayıtları mevcut

AIRBAG TESTİ SONUÇLARI

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri	✓ İyi	
Sağ Ön - Yan Airbag Döşemeleri	✓ İyi	
Sürücü Hava Yastığı	✓ Orijinal	
Yolcu Hava Yastığı	✓ Orijinal	
Yan Hava Yastıkları	✓ Orijinal	
Perde Hava Yastıkları	✓ Orijinal	
Diz Hava Yastıkları	✓ Orijinal	



Usta Görüşü

sorun görülmedi

Rapor No: 2195080 | Plaka: 34DAL281
Şasi No: VF1RFB00765731875 | Rapor Tarihi: 26.08.2025



[Arabanın önünden fotoğrafını çekin](#)



[Arabayı sağ ön çaprazdan fotoğraf çekin](#)



[Arabayı sağ yan taraftan fotoğraf çekin](#)



[Arabayı sağ arka çaprazdan fotoğraf çekin](#)



[Arabayı arkadan fotoğraf çekin](#)



[Arabayı sol arka çaprazdan fotoğraf çekin](#)

