


## Ekspertiz Bilgileri

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Rapor No               | 2303027             |
| Paket Adı              | ZİRAAT FİLO OTOTEK  |
| Paket Tutarı           |                     |
| Rapor Çıktı Tarihi     | 22.12.2025 15:03:25 |
| Rapor Başlangıç Zamanı | 19.12.2025 10:13:15 |
| Rapor Bitiş Zamanı     | 19.12.2025 11:24:01 |
| Test Başlangıç Km      | 20043               |

## Bayi Bilgileri

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Bayi No      | 195022             |
| Unvan        | ZİRAAT FİLO OTOTEK |
| Telefon      |                    |
| TSE Numarası |                    |



## Araç Bilgileri

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Model Kodu     | 123               |
| Marka          | RENAULT           |
| Model          | MEGANE 1.3        |
| Vites Tipi     | Otomatik          |
| Yakıt Türü     | BENZİN            |
| Plaka No       | 34NBL674          |
| Model Yılı     | 2025              |
| Motor Numarası | H5HE490D746690    |
| Şasi Numarası  | VF1RFB00774582956 |

## Kimlik Bilgileri

## Alıcı Bilgileri

## Satıcı/Vekil

## Bayi Bilgileri

|               |          |          |                    |
|---------------|----------|----------|--------------------|
| Adı Soyadı    | Zİ*****  | Zİ*****  | ZİRAAT FİLO OTOTEK |
| TC / Vergi No | *****    | *****    | 195022             |
| Cep Telefonu  | (2*****) | (2*****) |                    |
| E-Posta       | *        | *        |                    |
| Adres         | .*****   | .*****   | -                  |
| İmza          |          |          | BA***** Fİ***      |

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)


[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 1/4



## Tespit Açıklamaları

|                   |                   |                    |                  |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| ✓ Orijinal        | B Boyalı          | LB Lokal Boyalı    | G Göçük          |
| K Kaplama         | D Değişmiş        | Ç Çizik            | PP Plastik Parça |
| ST Sök Tak        | i İşlemli         | Y Yok              | Ç Çatlak         |
| Tİ Taş İzi Mevcut | DM Deforme Mevcut | YM Yıpranma Mevcut | Yİ Yırtık Mevcut |

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?

Hayır

| Parça Adı | Tespit           | Açıklama           |
|-----------|------------------|--------------------|
| Ön Cam    | ✓ Orijinal       |                    |
| Ön Panel  | PP Plastik Parça |                    |
| Ön Kaput  | ✓ Orijinal       | yapıştırıcı lekesi |
| Ön Panjur | PP Plastik Parça |                    |



| Parça Adı         | Tespit           | Açıklama |
|-------------------|------------------|----------|
| Ön Tampon         | PP Plastik Parça |          |
| Sağ Ön - Çamurluk | PP Plastik Parça |          |
| Sağ Ön - İç Direk | ✓ Orijinal       |          |

## Tespit Açıklamaları

|                   |                   |                    |                  |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| ✓ Orijinal        | B Boyalı          | LB Lokal Boyalı    | G Göçük          |
| K Kaplama         | D Değişmiş        | Ç Çizik            | PP Plastik Parça |
| ST Sök Tak        | i İşlemli         | Y Yok              | Ç Çatlak         |
| Ti Taş İzi Mevcut | DM Deforme Mevcut | YM Yıpranma Mevcut | YI Yırtık Mevcut |

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

| Parça Adı                               | Tespit           | Açıklama |
|-----------------------------------------|------------------|----------|
| Sağ Ön - Kapı                           | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Ön - Kule                           | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Ön - Podye Sacı                     | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Ön - Şasi                           | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Orta İç Direk                       | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Marşpiyel                           | ✓ Orijinal       |          |
| Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Arka - Kapı                         | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Arka - Çamurluk                     | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Arka Kapı İçi                       | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Arka Şasi                           | ✓ Orijinal       |          |
| Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)            | ✓ Orijinal       |          |
| Arka Cam                                | ✓ Orijinal       |          |
| Arka Tampon                             | PP Plastik Parça |          |
| Arka Bagaj                              | ✓ Orijinal       |          |
| Arka İç Panel                           | ✓ Orijinal       |          |
| Arka Havuz İçi                          | PP Plastik Parça |          |
| Sol Arka Şasi                           | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Arka - Çamurluk                     | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Arka Kapı İçi                       | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Arka - Kapı                         | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Frangart (Sol Üst Direk)            | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Marşpiyel                           | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Orta İç Direk                       | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Ön - Kapı                           | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Ön - İç Direk                       | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Ön - Çamurluk                       | ✓ Orijinal       |          |
| Sol Ön - Kule                           | ✓ Orijinal       |          |

## Tespit Açıklamaları

|                   |                   |                    |                  |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| ✓ Orijinal        | B Boyalı          | LB Lokal Boyalı    | G Göçük          |
| K Kaplama         | D Değişmiş        | Ç Çizik            | PP Plastik Parça |
| ST Sök Tak        | i İşlemli         | Y Yok              | Ç Çatlak         |
| TI Taş İzi Mevcut | DM Deforme Mevcut | YM Yıpranma Mevcut | YI Yırtık Mevcut |

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

| Parça Adı         | Tespit     | Açıklama |
|-------------------|------------|----------|
| Sol Ön-Şasi       | ✓ Orijinal |          |
| Sol Ön-Podye Sacı | ✓ Orijinal |          |
| Sunroof           | ✓ Sorunsuz |          |
| Tavan Sacı        | ✓ Orijinal |          |

|                                  |         |  |
|----------------------------------|---------|--|
| Araca Boyasız Onarım Gerekli Mi? | ✓ Hayır |  |
|----------------------------------|---------|--|

## Usta Görüşü

Muhtelif yerlerde çizik,göçük ve kuş pisliği yanıkları mevcut


## Tespit Açıklamaları

|                   |                   |                    |                  |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| ✓ Orijinal        | B Boyalı          | LB Lokal Boyalı    | G Göçük          |
| K Kaplama         | D Değişmiş        | Ç Çizik            | PP Plastik Parça |
| ST Sök Tak        | i İşlemli         | Y Yok              | Ç Çatlak         |
| Ti Taş İzi Mevcut | DM Deforme Mevcut | YM Yıpranma Mevcut | YI Yırtık Mevcut |

# KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI

Rapor No: 2303027 | Plaka: 34NBL674

Şasi No: VF1RFB00774582956 | Rapor Tarihi: 19.12.2025



[Karalama Kağıdı Resmi](#)

| Parça Adı                          | Tespit  | Açıklama |
|------------------------------------|---------|----------|
| Motorda Üfleme Mevcut Mu?          | ✓ Hayır |          |
| Akü %                              | ✓ İyi   |          |
| Antifiriz                          | ✓ İyi   |          |
| Motor Yağı Seviyesi                | ✓ İyi   |          |
| Triger Kayışı - Zinciri Ses Durumu | ✓ İyi   |          |
| V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu  | ✓ İyi   |          |



| Parça Adı                               | Tespit  | Açıklama |
|-----------------------------------------|---------|----------|
| Motor Koruyucu Kapağı                   | ✓ İyi   |          |
| Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı       | ✓ İyi   |          |
| Motor Isı ve Ses İzolasyonu             | ✓ İyi   |          |
| Motor Suyunda Yağ Var Mı ?              | ✓ Hayır |          |
| Motor Yağında Soğutma Suyu Var Mı?      | ✓ Hayır |          |
| Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?    | ✓ Hayır |          |
| Radyatör Genel Durumu                   | ✓ İyi   |          |
| Soğutma Fanları                         | ✓ İyi   |          |
| Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık | ✓ İyi   |          |




| Parça Adı                                        | Tespit  | Açıklama |
|--------------------------------------------------|---------|----------|
| Soğutma Suyu Durumu                              | ✓ İyi   |          |
| Klima Kompresörü Genel Durumu                    | ✓ İyi   |          |
| Klima Boruları                                   | ✓ İyi   |          |
| Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı           | ✓ İyi   |          |
| Fren Hidroliği Durumu                            | ✓ İyi   |          |
| İntercooler Genel Durumu                         | ✓ İyi   |          |
| Turbo Yağ Sızdırmazlığı                          | ✓ İyi   |          |
| Turbo Boruları Genel Durumu                      | ✓ İyi   |          |
| Sol Kule Bilyaları                               | ✓ İyi   |          |
| Sağ Kule Bilyaları                               | ✓ İyi   |          |
| Sarj ve Marş Dinamosu Rulman Ses Durumu          | ✓ İyi   |          |
| Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu | ✓ İyi   |          |
| Emme Manifoldu Durumu                            | ✓ İyi   |          |
| Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var Mı?            | ✓ Hayır |          |
| Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlığı                   | ✓ İyi   |          |
| Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut Mu?           | ✓ Hayır |          |
| Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Mevcut Mu ?         | ✓ Hayır |          |
| Motor Piston Kompresör Testi Gerekli Mi ?        | ✓ Hayır |          |
| Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları             | ✓ İyi   |          |
| Araçta Acil Servis Bakımı Gerekli Mi?            | ✓ İyi   |          |

|                                          |         |  |
|------------------------------------------|---------|--|
| Araca Motor Bakım Müdahalesi Gerekli Mi? | ✓ Hayır |  |
|------------------------------------------|---------|--|

## Usta Görüşü

periyodik bakım önerilir

| Parça Adı            | Tespit | Açıklama |
|----------------------|--------|----------|
| Airmatik             | Y Yok  |          |
| Ön Fren Diskleri     | ✓ İyi  |          |
| Ön Fren Balataları   | ✓ İyi  |          |
| Arka Fren Diskleri   | ✓ İyi  |          |
| Arka Fren Balataları | ✓ İyi  |          |
| El Freni             | ✓ İyi  |          |



| Parça Adı                                   | Tespit | Açıklama |
|---------------------------------------------|--------|----------|
| Fren Hortumları Durumu                      | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Amortisör                            | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Amortisör                            | ✓ İyi  |          |
| Arka Sol Amortisör                          | ✓ İyi  |          |
| Arka Sağ Amortisör                          | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı          | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı          | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Salıncak Fişegi                      | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Salıncak Fişegi                      | ✓ İyi  |          |
| Motor Muhafaza                              | ✓ İyi  |          |
| Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı             | ✓ İyi  |          |
| Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı           | ✓ İyi  |          |
| Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı         | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı | ✓ İyi  |          |


| Parça Adı                                        | Tespit | Açıklama |
|--------------------------------------------------|--------|----------|
| Sağ Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı      | ✓ İyi  |          |
| Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı         | ✓ İyi  |          |
| Sağ Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı         | ✓ İyi  |          |
| Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü                    | ✓ İyi  |          |
| Taban Plastik Bakalitleri                        | ✓ İyi  |          |
| Ön Aks ve Aks Körükleri                          | ✓ İyi  |          |
| Arka Aks ve Aks Körükleri                        | ✗ Yok  |          |
| Arazi Şaftı Genel Durumu                         | ✗ Yok  |          |
| Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı                | ✗ Yok  |          |
| Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık      | ✗ Yok  |          |
| Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz            | ✗ Yok  |          |
| Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel                  | ✓ İyi  |          |
| Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı       | ✓ İyi  |          |
| Motor ve Şanzıman Alt Takozları                  | ✓ İyi  |          |
| Salıncak Burç- Fişekleri                         | ✓ İyi  |          |
| Torsiyon Burç- Denge Kolları                     | ✓ İyi  |          |
| Yakıt Deposu                                     | ✓ İyi  |          |
| Yakıt Hortumları                                 | ✓ İyi  |          |
| Yağ Soğutucusu ve Yağ Sızdırmazlığı              | ✓ İyi  |          |
| Turbo Alt Kontrolü                               | ✓ İyi  |          |
| Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu           | ✓ İyi  |          |
| Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı              | ✓ İyi  |          |
| Debriyaj Balata ve Kavrama Sistemi Durumu        | ✓ İyi  |          |
| Araca Rot-Balans Ayarı yada Kontrolü Gerekli Mi? | ✓ İyi  |          |

|                                            |         |  |
|--------------------------------------------|---------|--|
| Araca Mekanik Bakım Müdahalesi Gerekli Mi? | ✓ Hayır |  |
|--------------------------------------------|---------|--|

## Usta Görüşü

periyodik bakım önerilir

| İç Kontroller                             | Tespit  | Açıklama |
|-------------------------------------------|---------|----------|
| Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu ?       | ✓ Hayır |          |
| Sol Ön - Koltuk                           | ✓ İyi   |          |
| Sağ Ön Koltuk                             | ✓ İyi   |          |
| Sağ Ön- Emniyet Kemer                     | ✓ İyi   |          |
| Sol Ön - Emniyet Kemer                    | ✓ İyi   |          |
| Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri | ✓ İyi   |          |



| İç Kontroller                            | Tespit | Açıklama |
|------------------------------------------|--------|----------|
| Sağ Ön- Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön - Cam Düğmeleri                   | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön- Cam Düğmeleri                    | ✓ İyi  |          |
| Ayna Motoru ve Düğmeleri                 | ✓ İyi  |          |
| El Fren Kolu veya Düğmesi                | ✓ İyi  |          |
| Direksiyon Simidi Tuşları                | ✓ İyi  |          |
| Korna                                    | ✓ İyi  |          |
| Pedallar ve Ayak Dinlendirme Durumu      | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Güneşlik Aydınlatma               | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Güneşlik Aydınlatma               | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Güneşlik                          | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Güneşlik                          | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Koltuk Isıtma                     | ✗ Yok  |          |
| Sağ Ön Koltuk Isıtma                     | ✗ Yok  |          |

# İÇ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2303027 | Plaka: 34NBL674  
Şasi No: VF1RFB00774582956 | Rapor Tarihi: 19.12.2025

| İç Kontroller                                                | Tespit            | Açıklama |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma                                | ✓ İyi             |          |
| Arka Koltuk Isıtmaları                                       | ✗ Yok             |          |
| Klima ve Izgaralar                                           | ✓ İyi             |          |
| Radyo ve Ses Sistemi                                         | ✓ İyi             |          |
| Bardaklık                                                    | ✓ İyi             |          |
| Çakmak                                                       | ✓ İyi             |          |
| Arka Koltuk Ekranları                                        | ✗ Yok             |          |
| Arka Koltuk Ekran Kontrol                                    | ✗ Yok             |          |
| Arka Koltuk Döşemeleri Kontrolü                              | ✓ İyi             |          |
| Sol Arka Cam Düğmeleri                                       | ✓ İyi             |          |
| Sağ Arka Cam Düğmeleri                                       | ✓ İyi             |          |
| Arka Perdeler                                                | ✗ Yok             |          |
| Sol Arka- Emniyet Kemer                                      | ✓ İyi             |          |
| Sağ Arka- Emniyet Kemer                                      | ✓ İyi             |          |
| Tavan Aydınlatmaları                                         | ✓ İyi             |          |
| Tavan Döşemesi                                               | ✓ İyi             |          |
| Arka Cam Rezistans Genel Durumu                              | ✓ İyi             |          |
| Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu?                        | ✓ Hayır           |          |
| Genel Torpido Kaplama                                        | ✓ İyi             |          |
| Silecek, Far ve Diğer Kollar                                 | ✓ İyi             |          |
| Sunroof Mevcut Mu?                                           | ✗ Mevcut Değil    |          |
| Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Bir Deformasyon Mevcut mu? | ✗ Kir Leke Mevcut |          |
| Sağ Arka Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri                    | ✓ İyi             |          |
| Sol Arka Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri                    | ✓ İyi             |          |

## Usta Görüşü

kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut

| Dış Kontroller    | Tespit | Açıklama |
|-------------------|--------|----------|
| Sol Ön Far        | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Far        | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Sinyal     | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Sinyal     | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Sis        | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Sis        | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Far Yıkama | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Far Yıkama | ✓ İyi  |          |



| Dış Kontroller     | Tespit | Açıklama |
|--------------------|--------|----------|
| Ön Panjur          | ✓ İyi  |          |
| Ön Silecekler      | ✓ İyi  |          |
| Arka Silecekler    | ✓ İyi  |          |
| Sol Ayna           | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ayna           | ✓ İyi  |          |
| Sol Ön Kapı Kolu   | ✓ İyi  |          |
| Sağ Ön Kapı Kolu   | ✓ İyi  |          |
| Sol Arka Kapı Kolu | ✓ İyi  |          |

# DIŐ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2303027 | Plaka: 34NBL674  
 Şasi No: VF1RFB00774582956 | Rapor Tarihi: 19.12.2025

| Dış Kontroller                   | Tespit   | Açıklama |
|----------------------------------|----------|----------|
| Sağ Arka Kapı Kolu               | ✓ İyi    |          |
| Sol Arka Stop                    | ✓ İyi    |          |
| Sağ Arka Stop                    | ✓ İyi    |          |
| Arka 3. Stop                     | ✓ İyi    |          |
| Geri Vites Lambası               | ✓ İyi    |          |
| Arka Sis Farları                 | ✓ İyi    |          |
| Arka Tampon Reflektör            | ✓ İyi    |          |
| Plaka Aydınlatma                 | ✓ İyi    |          |
| Sol Ön Lastik Genel Durumu       | ✓ İyi    |          |
| Sağ Ön Lastik Genel Durumu       | ✓ İyi    |          |
| Sol Arka Lastik Genel Durumu     | ✓ İyi    |          |
| Sağ Arka Lastik Genel Durum      | ✓ İyi    |          |
| Sağ Ön Lastik Yılı               | ⦿ Değeri | 24       |
| Sol Arka Lastik Yılı             | ⦿ Değeri | 24       |
| Sol Ön Lastik Yılı               | ⦿ Değeri | 24       |
| Sağ Arka Lastik Yılı             | ⦿ Değeri | 24       |
| Sol Ön Lastik Diő Derinliğı (mm) | ⦿ Değeri | 4        |
| Sağ Ön Lastik Derinlik (mm)      | ⦿ Değeri | 4        |
| Sol Arka Lastik Derinliğı (mm)   | ⦿ Değeri | 4        |
| Sağ Arka Lastik Derinliğı (mm)   | ⦿ Değeri | 4        |
| Sol Ön Jant                      | ✓ İyi    |          |
| Sağ Ön Jant                      | ✓ İyi    |          |
| Sağ Arka Jant                    | ✓ İyi    |          |
| Sol Arka Jant                    | ✓ İyi    |          |
| Sol Ön Davlumbaz                 | ✓ İyi    |          |

## DİŞ KONTROL SONUÇLARI

| Dış Kontroller        | Tespit | Açıklama |
|-----------------------|--------|----------|
| Sağ Ön Davlumbaz      | ✓ İyi  |          |
| Sol Arka Davlumbaz    | ✓ İyi  |          |
| Sağ Arka Davlumbaz    | ✓ İyi  |          |
| Avadanlık ve Stepne   | ✓ İyi  |          |
| Bijon Anahtarı        | Y Yok  |          |
| İlk Yardım Çantası    | Y Yok  |          |
| Bagaj İçi Genel Durum | ✓ İyi  |          |

### Usta Görüşü

kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut



## Motor Arıza Işığı

Yok



## ABS / ESR / EPS Arıza Işığı

Yok



## Lastik Basınç Işığı

Yok



## Hava Yastığı Elektronik Sorunu

Yok



## Motor Beyni Elektronik Arıza Kaydı

Yok



## Elektrikli Direksiyon Arızası

Yok



## Şanzıman Elektronik Arızası

Yok



## Çekiş Arıza Işığı

Yok



## Gövde Elektroniği

Yok



## Klima Elektroniği

Yok




## Usta Görüşü

sorun görülmedi

# AIRBAG TESTİ SONUÇLARI

| Parça Adı                      | Tespit     | Açıklama |
|--------------------------------|------------|----------|
| Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri | ✓ İyi      |          |
| Sağ Ön - Yan Airbag Döşemeleri | ✓ İyi      |          |
| Sürücü Hava Yastığı            | ✓ Orijinal |          |
| Yolcu Hava Yastığı             | ✓ Orijinal |          |
| Yan Hava Yastıkları            | ✓ Orijinal |          |
| Perde Hava Yastıkları          | ✓ Orijinal |          |
| Diz Hava Yastıkları            | ✓ Orijinal |          |



## Usta Görüşü

sorun görülmedi

Rapor No: 2303027 | Plaka: 34NBL674  
Şasi No: VF1RFB00774582956 | Rapor Tarihi: 19.12.2025

# EKSPERTİZ ÖNCESİ FOTOĞRAFLARI

Rapor No: 2303027 | Plaka: 34NBL674  
Şasi No: VF1RFB00774582956 | Rapor Tarihi: 19.12.2025

[Arabanın önünden fotoğrafını çekin](#)

[Arabayı sağ ön çaprazdan fotoğraf çekin](#)

[Arabayı sağ yan taraftan fotoğraf çekin](#)

[Arabayı sağ arka çaprazdan fotoğraf çekin](#)

[Arabayı arkadan fotoğraf çekin](#)

[Arabayı sol arka çaprazdan fotoğraf çekin](#)