


ZİRAATBANKASI İÇİN DÜZENLENMİŞTİR

TARİH 20.Şub.25
PLAKASI 34MSY463
MARKA/MODEL BMW X6 xDRIVE 35 d
MODEL YILI 2009
KOLTUK SAYISI 5
MOTOR TİPİ(CC) 2993 CC
ŞAŞİ NUMARASI **6581

EKSPERTİZ RAPORU

KM 411.173
AKÜ ☒ ARIZALI ☐ YOK ☐ VAR
ANAHTAR ☒ VAR ☐ YOK
VİTES ☐ MANUEL ☒ OTOMATİK
RUHSAT ☒ VAR ☐ YOK
ARAÇ TİPİ ☒ BİNEK ☐ TİCARİ ☐ A.Ticari
YAKIT ☐ BENZİN ☒ DİSEL ☐ LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	☒ ORJ	☐ DĞŞ	☐ HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			☐ HASAR
ÖN PANJUR			☐ HASAR
ÖN TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
KAPUT	☐ ORJ	☒ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	☐ ORJ	☒ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SOL İÇ DİREK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	☐ ORJ	☒ BOY	☐ DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
ARKA PANEL		☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			☐ DĞŞ ☐ HASAR
ARKA TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ HASAR
SAĞ ARKA KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAG ÖN ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☒ DĞŞ
TAVAN	☐ ORJ	☒ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TABAN HALISI	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TAVAN DOŞEMESİ	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
PASPASLARIN DURUMU	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK ☐ YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ÖN TAMPON ÇİZİK
ARKA TAMPON ÇİZİK
SOL ÖN ÇAMURLUK KIRIK
ARAÇ İÇİ, MOTOR BÖLÜMÜ KONTROLÜ YAPILMADI
ÖN FARLARDA MATLAŞMA VAR
MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUT

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
21.406
ÇARPMA
ÇARPMA
7.584

EKSPER RAPORU
MOTOR ÇALIŞIYOR , GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR
TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK TESPİTİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ.

Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	4	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	4	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	4	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	4	DRN.mm	
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sağ Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Stepne, Jant	☐ NOR	☐ HSR	☐ JKY

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR. ARAÇIN FİİLİ DURUMU İLE FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİN FARKLI OLMASI HALİNDE ZİRAATBANKASININ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYACAKTIR. MÜŞTERİ BU HUSUSU KABUL ETMİŞ SAYILIR

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.