

EKSPERTİZ RAPORU

TARİH 25.Mar.25
PLAKASI 06ZBZ67
MARKA/MODEL FORD KAMYON CARGO 2524 (6X2)
MODEL YILI 2005 (Kapalı kasa , liftli)
KOLTUK SAYISI 2
MOTOR TİPİ(CC) 7330 CC
ŞAŞİ NUMARASI **1839

KM 491.667
AKÜ ARIZALI YOK VAR
VİTES MANUEL OTOMATİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
YAKIT BENZİN DİSEL LPG


ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DÖŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
KAŞADA PASLANMA ÇÜRÜMELER MEVCUT
ÖN KUPADA ÇİZİKLER BOYA ATLAMALAR VAR
KABİN İÇİ DÖŞEMELERDE YIRTILMA YIPRANMA

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
ÇARPMA
ÇARPMA
ÇARPMA
1.046
ÇARPMA
ÇARPMA



Orijinal Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	5	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	5	DRN.mm	
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY

--

EKSPER RAPORU	MOTOR ÇALIŞTIRILMADI DURUMU BİLİNMEYOR
	TEST SÜRÜŞ İMKANI OLMADIĞINDAN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

BU RAPOR ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLI EKSPER FİRMASI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR. HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR