


## ZİRAATBANK

TARİH 18.Mar.21  
 PLAKASI 42DSZ75  
 MARKA/MODEL MERCEDES AXOR 2529 CD KAMYON  
 MODEL YILI 2013 ( KAPALI KASA )  
 KOLTUK SAYISI 2  
 MOTOR TİPİ(CC) 6374 CC  
 ŞAŞI NUMARASI \*\*8933

## EKSPERTİZ RAPORU

KM 1094000  
 AKÜ  ARIZALI  YOK  VAR  
 RENK  OPAK  METALİK  
 ANAHTAR  VAR  YOK  
 RUHSAT  VAR  YOK  
 ARAÇ TİPİ  BİNEK  TİCARİ  A.Ticari  
 YAKIT  BENZİN  DİSEL  LPG



■ Orijinal ■ Boy ■ Ezik ■ Hasar Kaydı

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJÜR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇZİK	<input type="checkbox"/> EZİK <input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAGI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇZİK	<input type="checkbox"/> EZİK <input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAGI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG ARKA KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG İÇ DİREK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ÖN KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SAG MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
KASADA ÇÜRÜMELER VAR	
LASTİKLER KÖTÜ DURUMDA	
SAĞ FAR SU ALMIŞ	
MUFTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİK PAS GÖRÜLDÜ	

TRAMER SORGUSU	
5.762 TL	
650 TL	
4.037 TL	
RAKAMSIZ	

LASTİK ve JANTLAR		
Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU	
AKÜLER YOK KM BİLGİSİ ALINAMADI , MOTOR ÇALIŞTIRILAMADI DURUMU BİLİNİYOR	
TEST SÜRÜŞÜ YAPILMADIĞI İÇİN MEKANİK DURUM KONTROLÜ SAĞLANAMAMIŞTIR.	
Referanslar ; Sahibinden.com ilan no - 913262142 , Arabam.com ilan no : 171790002	

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.

ERKAN ÇARK

Ekspertiz Bölüm Şefi