

### KARA TAŞITININ TRAMER KAZA KAYITLARI

Araca ait yapılan Tramer sorgulamalarında ağır hasar (Pert) kaydına rastlanılmamış olup hasar sorgulamasında da herhangi bir kayıt tespit edilememiştir. Tramer sorgu çıktıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Aracın son kasko poliçesinin 24.09.2019/2020 vadeli Axa Sigortadan (İptale alınmış), trafik poliçesinin ise 24.09.2019/2020 vadeli Axa Sigortadan (yenileme yapılmamış) olduğu görülmüştür.

### KARA TAŞITININ MEVCUT FİZİKSEL DURUMU

Aracın bulunduğu yediemin otoparkında anahtarı ve ruhsatı ile görülememiş, tüm incelemelerimiz araç dışından yapılmış ve plaka kontrolü yapılmıştır.

Araç üzerinde yapılan ekspertizde aracın şase numarası üzerinden Volkswagen yetkili Servislerinden alınan teyitte aracın VOLKSWAGEN CRAFTER 16+1 ELWB 163 MIDLINE – 2015 model düz vites araç olduğu görülmüştür. Ayrıca;

- 1- Araç üzerinde yapılan incelemelerde aracın yediemin otoparkında anahtarı ile görülememiş olup araç çalıştırılmamış, motor sesi dinlenememiş ve mekanik aksamlarının kontrolü yapılamamıştır.
- 2- Aracın dışından ve dış karoseri yüzeylerinde yapılan incelemelerde sağ dikiz aynasının kırık olduğu ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği, ayrıca aracın jant kapaklarının da üzerinde olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca; Karoseri üzerinde boya ölçüm cihazı ile yapılan kontrollerde daha önceden sağ arka çamurluğun arka kısımlarının onarım/boya işlemi gördüğü tespit edilmiştir.

- 3- Aracın dışında yapılan incelemede üzerindeki lastiklerin çok iyi durumda olduğu tespit edilmiştir.