


TARİH 25.May.21
 PLAKASI 34LH6004
 MARKA/MODEL Ssangyong Korando Sprts e-xdi Lmtd
 MODEL YILI 2015 4x2 -Manuel-Pickup - kabinsiz
 KOLTUK SAYISI 5
 MOTOR TİPİ(CC) 1998 CC (2.0
 ŞAŞI NUMARASI **7168

KM 153.516
 AKÜ ARIZALI YOK VAR
 RENK OPAK METALİK
 ANAHTAR VAR YOK
 RUHSAT VAR YOK
 ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
 YAKIT BENZİN DİSEL LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALİSİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ÖN TAMPON ÇATLAK ÇİZİK
ÖN FARLARDA KARARMA MATLAŞMA VAR
KAPUTTA TAŞ İZLERİ NOKTA PASLANMA VAR
SOL ÖN ÇAMURLUK EZİK
SAĞ ARKA KAPI EZİK PASLANMA
ARKA KASADA EZİKLER VAR
MUHTELİF YERLERDE EZİK ÇİZİK PASLANMA VAR

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
TRAMER KAYDI YOK

Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR		
Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm
Stepne, Lastik	4	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU
AKÜ ARIZALI MOTOR ÇALIŞTIRILAMADI DURUMU BİLİNMEYOR
TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK DURUM KONTROLÜ SAĞLANAMAMIŞTIR

ERKAN ÇARK
Ekspertiz Bölüm Şefi