


EKSPERTİZ RAPORU

TARİH 10.May.23
PLAKASI 44BJ067
MARKA/MODEL Renault Master Çift kabin Kamyonet
MODEL YILI 2015 (Açık Kasa)
KOLTUK SAYISI 7
MOTOR TİPİ(CC) 2299 CC (2.3 DCi - 125 HP)
ŞAŞİ NUMARASI **4439

KM 224.216
AKÜ ARIZALI YOK VAR
VİTES MANUEL OTOMATİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
YAKIT BENZİN DİSEL LPG



Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DÖŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ÖN CAM ÇATLAK
SA ÖN FAR BAĞLANTILARI KIRIK
SOL ÖN KOLTUK DÖŞEMESİ YIRTIK
DİR. SİMİDİNDE AŞINMA MEVCUT
KAPUTTA TAŞ İZLERİ MEVCUT
ARKA KASADA PASLANMALAR VAR
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER OLUŞMUŞ

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
1 ADET : ÇARPMA

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm	
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU	MOTOR ÇALIŞIYOR , GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR
	TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

BU RAPOR ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLI EKSPER FİRMASI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR. HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR