


TARİH 1.Nis.24
PLAKASI 06FK7026
MARKA/MODEL Ford T. Custom Van 330 L 125 Trend
MODEL YILI 2014
KOLTUK SAYISI 3
MOTOR TİPİ(CC) 2198 CC
ŞAŞI NUMARASI **6776

KM 442.219
AKÜ ARIZALI YOK VAR
VİTES MANUEL OTOMATİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
YAKIT BENZİN DİSEL LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALİSİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ARACA ZİRH GIYDIRILMIŞTIR
ARAC ÇEKME BELGELİDİR
BAGAJ KAPISINDA EZİK VAR
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİK MEVCUT

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
ÇARPMA 992

Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR		
Sağ Ön Lastik	4	DRN.mm
Sol Ön Lastik	4	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	4	DRN.mm
Sol Arka Lastik	4	DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR. ARACIN FİİLİ DURUMU İLE FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİN FARKLI OLMASI HALİNDE ZİRAATBANKASININ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYACAKTIR. MÜŞTERİ BU HUSUSU KABUL ETMİŞ SAYILIR

EKSPER RAPORU	MOTOR ÇALIŞIYOR , GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİYOR
	TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞINDAN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ