


TARİH 1.Nis.24  
PLAKASI 06FC2119  
MARKA/MODEL Ford T. Connect Van T 230 L Tdci 110 E5  
MODEL YILI 2013  
KOLTUK SAYISI 3  
MOTOR TİPİ(CC) 1753 CC  
ŞAŞI NUMARASI \*\*8225

KM 514.994  
AKÜ  ARIZALI  YOK  VAR  
VİTES  MANUEL  OTOMATİK  
ANAHTAR  VAR  YOK  
RUHSAT  VAR  YOK  
ARAÇ TİPİ  BİNEK  TİCARİ  A.Ticari  
YAKIT  BENZİN  DİSEL  LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALİSİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ARACA ZİRH GIYDIRILMIŞTIR
ARAC ÇEKME BELGELİDİR
SOL ARKA ÇAMURLUK EZİK
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER VAR

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
ÇARPMA 939

Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR		
Sağ Ön Lastik	4	DRN.mm
Sol Ön Lastik	4	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	4	DRN.mm
Sol Arka Lastik	4	DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR. ARACIN FİİLİ DURUMU İLE FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİN FARKLI OLMASI HALİNDE ZİRAATBANKASININ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYACAKTIR. MÜŞTERİ BU HUSUSU KABUL ETMİŞ SAYILIR

EKSPER RAPORU	MOTOR ÇALIŞIYOR , GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR
	TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞINDAN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ