


TARİH 1.Nis.24
PLAKASI 06DV3621
MARKA/MODEL Ford T. Connect Van T 230 L Tdci 110 E5
MODEL YILI 2012
KOLTUK SAYISI 3
MOTOR TİPİ(CC) 1753 CC
ŞAŞİ NUMARASI **1898

KM 357.447
AKÜ ARIZALI YOK VAR
VİTES MANUEL OTOMATİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
YAKIT BENZİN DİSEL LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
BAGAJ KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ	
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ARACA ZİRH GIYDIRILMIŞTIR
ARAC ÇEKME BELGELİDİR
MUHTELIF YERLERİNDE EZİK ÇZİKLER MEVCUT
SOL ÖN ÇAMURLUK EZİK
SOL ARKA ÇAMURLUK EZİK
SAĞ ARKA ÇAMURLUK EZİK

PERAKENDE FİYATI	

TRAMER SORGUSU	
248	1.233
680	6.418
1.506	1.025
962	492
555	843
ÇARPMA	

Orijinal Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR		
Sağ Ön Lastik	4	DRN.mm
Sol Ön Lastik	4	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	4	DRN.mm
Sol Arka Lastik	4	DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR. ARACIN FİİLİ DURUMU İLE FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİN FARKLI OLMASI HALİNDE ZİRAATBANKASININ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYACAKTIR. MÜŞTERİ BU HUSUSU KABUL ETMİŞ SAYILIR

EKSPER RAPORU	
MOTOR ÇALIŞIYOR , GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR	
TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞINDAN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ	