


TARİH 5.Sub.24
PLAKASI 34HUL343
MARKA/MODEL Ford Kamyon Cargo 1826 4x2 Süpürge
MODEL YILI 2015
KOLTUK SAYISI 2
MOTOR TİPİ(CC) 7330 CC
ŞAŞİ NUMARASI NM0KKTP6KFE98194

KM 11.956
AKÜ ARIZALI YOK VAR
VİTES MANUEL OTOMATİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
YAKIT BENZİN DİSEL LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALİSİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ÜST YAPI ÜSTÜN-EL VAKUMLU YOL SÜPÜRGESİ
AKÜ YOK
ÖN TAMPON KIRIK HASARLI
SAFT MİLİ SÖKÜLMÜŞ ARAÇ İÇİNDE
DEBRİYAJ MERKEZİ SÖKÜLMÜŞ
RADYOSU YOK
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE PASLANMA VAR

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
TRAMER KAYDI YOK

Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR		
Sağ Ön Lastik	5	DRN.mm
Sol Ön Lastik	5	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	5	DRN.mm
Sol Arka Lastik	5	DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR. ARACIN FİİLİ DURUMU İLE FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİN FARKLI OLMASI HALİNDE ZİRAATBANKASININ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYACAKTIR. MÜŞTERİ BU HUSUSU KABUL ETMİŞ SAYILIR

EKSPER RAPORU

ARAÇ YOL TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜST YAPI VAKUMLU SÜPÜRGE DİZAYN EDİLMİŞ

MOTOR ÇALIŞTIRILAMADI DURUMU BİLİNMIYOR

Referanslar ; Sahibinden.com ilan no - 916647357 , 1141598633 , 953290088