

Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 01

06EES586 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	06EES586	Kilometre	19745
Şase Numarası	NL1CSU0PX0G018935	Renk	MAVİ
Motor Numarası	1008526323	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	TOGG	Yakıt Tipi	Elektrik
Model	T10X	Versiyon	
Model Yılı	2023	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	159	Silindir Hacmi (cc)	0
İlk Tescil Tarihi	05.01.2024	Son Muayene Tarihi	14.12.2026

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı Hava Yastığı (Sürücü) Hava Yastığı (Yolcu)

İÇ DONANIM

DIŞ DONANIM

MULTİMEDİA

Bluetooth Radyo

Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	KIŞLIK	GOODYEAR	4mm	235 50 19		
SAG ÖN	KIŞLIK	GOODYEAR	4mm	235 50 19		
SOL ARKA	KIŞLIK	GOODYEAR	4mm	235 50 19		
SOL ÖN	KIŞLIK	GOODYEAR	4mm	235 50 19		

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön konsol



7. Araç için sağ ön sıra



8. Araç için sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç için kadran



Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. - Riva cad. No:12 34829 Beykoz/İstanbul Tel:
05379534315 www.carwizzotoekspertiz.com

Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 05

TRAMER SORGU

HASAR BİLGİLERİ - Sorgu Tarihi: 2026-02-11

Araç Marka ve Model: TOGG T10X V2 RWD UZUN MENZİL 160KW

Şasi No: ***8935

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
19.02.2024	ERP-Çarpma	45.050,00 TL

Bu sorgu 11.02.2026 15:57 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 10018550481097803045198041120a07

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>


Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA



Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	
SOL ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	BOYALI	
SOL ÜST DİREK	L.BOYALI	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	BOYALI	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 08

OBD

Parça	Arıza Durumu	Açıklama
ABS/ESP/ESR ARIZA	YOK	
AIRBAG ARIZA	YOK	
DİREKSİYON SİSTEMİ ARIZA	YOK	
KLİMA SİSTEMİ ARIZA	YOK	
LASTİK BASINÇ ARIZA	YOK	
MOTOR ARIZA IŞIĞI	YOK	
MOTOR BEYİNİ ARIZA	YOK	
ŞANZİMAN ARIZA	YOK	

YOL TESTİ

Yol Testi	Durum	Açıklama
YOL TESTİ	YAPILMADI	

Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 09

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ÖN TAMPON	ORTA	ÇIZIK

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



ÖN TAMPON

Bayi No : 3402
Mersis No :

Rapor Tarihi : 12.02.2026
Rapor No : 3402-00304

Araç Giriş Tarihi : 11.02.2026 15:56
Araç Çıkış Tarihi : 12.02.2026 09:36

Sayfa No: 10

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görünümlerini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Araçın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan , yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilir hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek , ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.
- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.