


TARİH 17-09-2020  
 PLAKASI 06DP4423  
 MARKA/MODEL Ford T. Connect 1.8 Tdci T230 L 110bg  
 MODEL YILI 2012  
 KOLTUK SAYISI 2  
 MOTOR TİPİ(CC) 1800  
 ŞAŞİ NUMARASI \*\*1484

KM 306.825  
 AKÜ  ARIZALI  YOK  VAR  
 RENK  OPAK  METALİK  
 ANAHTAR  VAR  YOK  
 RUHSAT  VAR  YOK  
 ARAÇ TİPİ  BİNEK  TİCARİ  A.Ticari  
 YAKIT  BENZİN  DİSESEL  LPG



| ARACIN DIŞI           |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
| ÖN CAM                | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> DĞŞ   | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| ÖN FAR VE SINYALLER   |   |  | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| ÖN PANJUR             |   |  | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| ÖN TAMPON             |   | <input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK            | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| KAPUT                 | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ   |   |
| SOL ÖN ÇAMURLUK       | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ   |   |
| SOL ÖN KAPI           | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ   |   |
| SOL DİKİZ AYNASI      |   |  | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| SOL İÇ DİREK          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              |   |
| SOL ARKA KAPI         | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ   |   |
| SOL MAŞBİYEL          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              |   |
| SOL ARKA ÇAMURLUK     | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ   |   |
| BAGAJ KAPAĞI          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              |   |
| ARKA PANEL            |   | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              | <input type="checkbox"/> EZİK                               |
| ARKA STOP VE LAMBALAR |   |  | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR |
| ARKA TAMPON           |   | <input checked="" type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| BAGAJ HAVUZ SACI      |   | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              |   |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK     | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              |   |
| BENZİN DEPO KAPAĞI    | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| SAĞ ARKA KAPI         | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              |   |
| SAĞ İÇ DİREK          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              |   |
| SAĞ ÖN KAPI           | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ   |   |
| SAĞ DİKİZ AYNASI      |   |  | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| SAĞ MAŞBİYEL          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              |   |
| SAĞ ÖN ÇAMURLUK       | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ   |   |
| TAVAN                 | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ              | <input type="checkbox"/> EZİK                               |

| ARACIN İÇİ           |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| KOLTUK VE DÖŞ DURUMU | <input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK                              |  |
| TABAN HALISI         | <input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK                              |  |
| TAVAN DOŞEMESİ       | <input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK                              |  |
| PASPASLARIN DURUMU   | <input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK |  |

| GENEL DURUM BİLGİSİ              |  |
|----------------------------------|--|
| sağ arka çamurluk stop altı ezik |  |
| sağ marşpiye ezik                |  |
| sol arka çamurluk stop üstü ezik |  |
| sağ üst tavan ezik               |  |
| arka bagaj ezik                  |  |
| <b>ARAÇ ZIRHLIDIR</b>            |  |
| <b>BURSA LOKASYONUNDA</b>        |  |

| PERAKEDE FİYATI |  |
|-----------------|--|
|                 |  |

| TRAMER SORGUSU |     |
|----------------|-----|
| 25.000         | 472 |
| 2.422          | 425 |
| 408            |     |
| 3.864          |     |
| 5.617          |     |
| 1.504          |     |

Orjinal  Boyalı  Local Boyalı  Değişen  Hasar Kayıtlı

| LASTİK ve JANTLAR |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sağ Ön Lastik     | 4   | DRN.mm |
| Sol Ön Lastik     | 4   | DRN.mm |
| Sağ Arka Lastik   | 4   | DRN.mm |
| Sol Arka Lastik   | 4   | DRN.mm |
| Stepne, Lastik    | YOK   | DRN.mm |
| Sağ Ön Jant       | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY |        |
| Sol Ön Jant       | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY |        |
| Sağ Arka Jant     | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY |        |
| Sol Arka Jant     | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY |        |
| Stepne, Jant      | <input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY            |        |

| EKSPER RAPORU   |  |
|---|--|
| Ön panel , sağ far , radyatör , değişmiş. Muhtelif yerlerinde ezik ve çizikler var. |  |

| ERKAN ÇARK |  |
|------------|--|
|            |  |