


ZİRAATBANK

TARİH 30-10-2020
 PLAKASI 06DT8254
 MARKA/MODEL VW Passat 2.0 Tdi Bmt 140 Comfortl
 MODEL YILI 2012
 KOLTUK SAYISI 5
 MOTOR TİPİ(CC) 2000
 ŞAŞI NUMARASI **5374

EKSPERTİZ RAPORU

KM 140768
 AKÜ ARIZALI YOK VAR
 RENK OPAK METALİK
 ANAHTAR VAR YOK
 RUHSAT VAR YOK
 ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
 YAKIT BENZİN DİSEL LPG



■ Orijinal ■ Boyalı ■ Değişen ■ Hasar Kaydı

LASTİK ve JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	3 DRN.mm
Sol Ön Lastik	3 DRN.mm
Sağ Arka Lastik	3 DRN.mm
Sol Arka Lastik	3 DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

ERKAN ÇARK

ARACIN DIŞI

ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
BAGAJ KAPAGI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
ARKA PANEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAG ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
BENZİN DEPO KAPAGI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
SAG ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAG İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAG ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAG DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SAG MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAG ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ

KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEX	<input type="checkbox"/> LEX
YABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEX	<input type="checkbox"/> LEX
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEX	<input type="checkbox"/> LEX
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEX	<input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ

arka tampon hasardan boyası çatlamış
 arka tampon çeki demir kapağı yok
 sağ ayna sinyali kırık
 ön cam çatlak
 ön cam üst kısmında tavanda boya atığı var
 sağ ön çamurlukta boya atığı var
 arka sağ çamurlukta göçük var

TRAMER SORGUSU

11.470
 10.427
 2.259
 562
 558

EKSPER RAPORU

GİDERKEN UĞULTU SESİ GELİYOR , VİTES KUTUSUNDAN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR

DETAYLI OLARAK SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİYOR. SOL ÖN KOLTUKTA SİGARA YANIĞI VAR. MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİK ,

EZİK , BOYA ATIĞI VE BOYA ÇATLAĞI BULUNMAKTADIR

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.