


ZİRAATBANK

TARİH 02.Ara.20
PLAKASI 06FP7019
MARKA/MODEL F.Transit 350ED Tek Kabin Çift Teker
MODEL YILI 2015
KOLTUK SAYISI 3
MOTOR TİPİ(CC) 2200
ŞAŞI NUMARASI **0355

EKSPERTİZ RAPORU

KM OKUNAMADI
AKÜ ARIZALI YOK VAR
RENK OPAK METALİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TIPI BİNEK TİCARİ A.Ticarî
YAKIT BENZİN DİSEL LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇZİK	<input type="checkbox"/> EZİK
KAPUT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SOL DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SOL MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
BAGAJ KAPAGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
ARKA PANEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA STOP VE LAMBALAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇZİK	<input type="checkbox"/> EZİK
BAGAJ HAVUZ SACI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
BENZİN DEPO KAPAGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SAG ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SAG İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SAG ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SAG DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SAG MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SAG ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
TAVAN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
YABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
YAVAN DÖŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX

GENEL DURUM BİLGİSİ	
anahtar yok kapılar kilitli	
arka tampon ezik	
sağ arka stop lambası kırık	
ön cam çatlak	
arka kasada ezik, pas, kapak kilidinde kopma var	
muhtelif yerlerinde ezik çizikler var	

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
3 ADET : HAKAMSIZ

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm	
Stepne, Lastik		YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU	MOTOR ÇALIŞTIRILMADIĞI İÇİN DURUMU BİLİNİYOR , MEKANİK KONTROLÜ YAPILMADI
	ANAHTAR OLMADIĞINDAN KM BİLGİSİ ALINAMAMIŞTIR.

ERKAN ÇARK

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.