


ZİRAATBANK

TARİH 23.Kas.20
PLAKASI 06FK0745
MARKA/MODEL FIAT DUCATO MİNİBÜS 16+1 DELUX
MODEL YILI 2014
KOLTUK SAYISI 17
MOTOR TİPİ(CC) 2300 M JET
ŞAŞI NUMARASI **3615

EKSPERTİZ RAPORU

KM OKUNAMADI
AKÜ ARIZALI YOK VAR
RENK OPAK METALİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
YAKIT BENZİN DİSEL LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJÜR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇZİK	<input type="checkbox"/> EZİK <input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAGI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇZİK	<input type="checkbox"/> EZİK <input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAGI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG DİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SAG MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
TABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
stepne yok	
sol ön çamurluk bagaliti yok	
sağ yan direk bandı yok	
sağ ön plastik kapı bandı yok	
sağ ön cam bagaliti yok	
sol ön çamurluk bagaliti yok	
sol ön lastik inik	

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
TRAMER KAYDI YOK

Çizim Boya Değer Renk Kayıt

LASTİK ve JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	3 DRN.mm
Sol Ön Lastik	3 DRN.mm
Sağ Arka Lastik	3 DRN.mm
Sol Arka Lastik	3 DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU	ARACIN ANAHTARLARI OLMADIĞIN KM BİLGİSİ ALINAMADI , MOTOR ÇALIŞTIRILAMADI
MEKANİK DURUMU BİLİNMEYOR , SOL ARKA ÇAMURLUK HASARLI DURUMDA , İÇ KOLTUKLAR KIRIL YIRTILMALAR GÖRÜLMÜŞTÜR.	
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER VARDIR.	

ERKAN ÇARK

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.