


ZİRAATBANK

TARİH 1.Şub.21
 PLAKASI 06DJ9898
 MARKA/MODEL F.Transit Connect Kombi T230L 1.8 Td
 MODEL YILI 2011
 KOLTUK SAYISI 2
 MOTOR TİPİ(CC) 1800 CC Tdci
 ŞAŞI NUMARASI **6128

EKSPERTİZ RAPORU

KM 249330
 AKÜ ARIZALI YOK VAR
 RENK OPAK METALİK
 ANAHTAR VAR YOK
 RUHSAT VAR YOK
 ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
 YAKIT BENZİN DİSESEL LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇİZİK	<input type="checkbox"/> EZİK
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
SOL DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
SOL MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
BAGAJ KAPAGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
ARKA PANEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA STOP VE LAMBALAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA TAMPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇİZİK
BAGAJ HAVUZ SACI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY
SAG ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
BENZİN DEPO KAPAGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
SAG ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
SAG İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
SAG ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY
SAG DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SAG MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
SAG ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY
TAVAN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
YABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
ÖN TAMPON KIRIK	
SAG ÖN KAPI EZİK	
SAG SÜRGÜLÜ KAPI EZİK VE ÇİZİK	
SAG ARKA ÇAMURLUK ÇİZİK	
ARKA KAPILAR TEK SÜRGÜ	
KOLTUKLAR LEKELİ VE KIRLI	

--

TRAMER SORGUSU	
288,75 TL	
169,60 TL	

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm	
Ştepe, Lastik		YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Ştepe, Jant	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU	
Aracın dış yüzeyinde muhtelif yerlerinde ezik , çizik , boya atmaları mevcuttur	
Aracı kullanılmadığından dolayı mekenik kontrolü yapılamamıştır	
Referanslar ; Sahibinden.com : İlan numarası - 895754159 , Arabam.com : İlan numarası - 16160491	

ERKAN ÇARK
Ekspertiz Bölüm Şefi

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.