


## ZİRAATBANK

TARİH 8.Şub.11  
 PLAKASI 07KCC17  
 MARKA/MODEL Renault fluence Joy 1.5 Dci Manuel  
 MODEL YILI 2013  
 KOLTUK SAYISI 5  
 MOTOR TİPİ(CC) 1500 CC ( 90 BG )  
 ŞAŞI NUMARASI \*\*9625

## EKSPERTİZ RAPORU

KM 240140  
 AKÜ  ARIZALI  YOK  VAR  
 RENK  OPAK  METALİK  
 ANAHTAR  VAR  YOK  
 RUHSAT  VAR  YOK  
 ARAÇ TİPİ  BİNEK  TİCARİ  A.Ticari  
 YAKIT  BENZİN  DİSEL  LPG



| ARACIN DIŞI           |   |                               |                                |
|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| ÖN CAM                | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> DĞŞ  | <input type="checkbox"/> HASAR |
| ÖN FAR VE SINYALLER   | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> HASAR |
| ÖN PANJUR             | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> HASAR |
| ÖN YAMIPON            | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> ÇZİK | <input type="checkbox"/> EZİK  |
| KAPUT                 | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SOL ÖN ÇAMURLUK       | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SOL ÖN KAPI           | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SOL DİKİZ AYNASI      | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> HASAR |
| SOL İÇ DİREK          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SOL ARKA KAPI         | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SOL MAŞBİYEL          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SOL ARKA ÇAMURLUK     | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| BAGAJ KAPAGI          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| ARKA PANE             | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| ARKA STOP VE LAMBALAR | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| ARKA TAMPON           | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> ÇZİK | <input type="checkbox"/> EZİK  |
| BAGAJ HAVUZ SACI      | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK     | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| BENZİN DEPO KAPAGI    | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SAĞ ARKA KAPI         | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SAĞ İÇ DİREK          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SAĞ ÖN KAPI           | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SAĞ DİKİZ AYNASI      | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> HASAR |
| SAĞ MAŞBİYEL          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| SAĞ ÖN ÇAMURLUK       | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |
| TAVAN                 | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY  | <input type="checkbox"/> DĞŞ   |

| ARACIN İÇİ           |                              |   |   |
|----------------------|------------------------------|---|---|
| KOLTUK VE DÖŞ DURUMU | <input type="checkbox"/> NOR | <input checked="" type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK |
| YABAN HALISI         | <input type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT            | <input checked="" type="checkbox"/> LEK |
| TAVAN DÖŞEMESİ       | <input type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT            | <input checked="" type="checkbox"/> LEK |
| PASPASLARIN DURUMU   | <input type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT            | <input checked="" type="checkbox"/> LEK |

| GENEL DURUM BİLGİSİ                       |  |
|---|--|
| ÖN TAMPON KIRIK HASARLI                   |  |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK SÜRTME EZİK             |  |
| SAĞ ÖN TEKERLEK DAVLUMBAZI YOK            |  |
| KOLTUK DÖŞEMELERİ KIRIL LEKELİ            |  |
| SAĞ ARKA STOP LAMBASI MATLAŞMIŞ DURUMDA   |  |
| SÜRÜCÜ KOLTUĞU KILIFINDA DELİK VAR        |  |
| MUHTELİF YERLERİNDE EZİK SÜRTME ÇİZİK VAR |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

| TRAMER SORGUSU      |
|---------------------|
| 2985 1L<br>RAKAMSIZ |

| LASTİK ve JANTLAR |   |                              |                              |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Sağ Ön Lastik     | 3                                       | DRN.mm                       |                              |
| Sol Ön Lastik     | 3                                       | DRN.mm                       |                              |
| Sağ Arka Lastik   | 3                                       | DRN.mm                       |                              |
| Sol Arka Lastik   | 3                                       | DRN.mm                       |                              |
| Stepne, Lastik    |   | YOK                          | DRN.mm                       |
| Sağ Ön Jant       | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |
| Sol Ön Jant       | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |
| Sağ Arka Jant     | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |
| Sol Arka Jant     | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |
| Stepne, Jant      | <input type="checkbox"/> NOR            | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |

| EKSPER RAPORU  | KAPORTA KISMINDA ÖN ARKA TAMPONDA VE ÇEVRESİNDE KIRIK EZİKLER VAR |
|--|---|
| MOTOR MEKANİK KISMININ BAKIM İHTİYACI DOĞMUŞTUR                                      |   |
| Referanslar ; Sahibinden.com : İlan no - 897211515 , Arabam.com : İlan no - 15779322 |   |

|   |
|---|
| <b>ERKAN ÇARK</b><br>Ekspertiz Bölüm Şefi |
|---|

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.