


## ZİRAATBANK

TARİH 3.Şub.21  
PLAKASI 44EK347  
MARKA/MODEL Audi A4 2.0 Tdi 177 Quattro S - Tronic  
MODEL YILI 2014  
KOLTUK SAYISI 5  
MOTOR TİPİ(CC) 2000 CC  
ŞAŞİ NUMARASI \*\*5944

## EKSPERTİZ RAPORU

KM 145.403  
AKÜ  ARIZALI  YOK  VAR  
RENK  OPAK  METALİK  
ANAHTAR  VAR  YOK  
RUHSAT  VAR  YOK  
ARAÇ TİPİ  BİNEK  TİCARİ  A.Ticari  
YAKIT  BENZİN  DİSEL  LPG



Değişiklik Boyalı Değişiklik Hasar Kayıt

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FANJÜR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMİPON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ÇİZİK <input checked="" type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMİPON	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ÇİZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG DİKİZ AYNASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HASAR
SAG MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAG ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
TABAN HALISI	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
TAVAN DÖŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEX <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
ön tampon kırık , çizik , boya atığı	
sağ arka kapıda ezik var	
sağ arka çamurlukta ezik var	
arka tampon çizik	
ön direkler işlemlidir	
iç döşemeler kirli lekeli	
sol ön çamurluk boyası çatlamıştır	

TRAMER SORGUSU	
5Z.124 ( AĞIR HASAR KAYITLIDIR )	
2.317	

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm	
Stepne, Lastik		YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU	
ARAÇ ÖN SOL KISIMDAN HASAR OLUŞMUŞ MEKANİK VE KAPORTA KISIMLARI DEĞİŞİM	
ONARIM GÖRMÜŞ AKTİF DURUMDADIR . MUHTELF YELERİNDE	EZİK , ÇİZİK , BOYA ÇATLAMALARI BULUNMAKTADIR
Referanslar ; Sahibinden.com : İlan no - 864041536 , Arabam.com : İlan no - 16711595	

ERKAN ÇARK	
EKSPERTİZ BÖLÜM ŞEFİ	

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.