

1	Plaka	06 DOK 09	Kapı Sayısı	4
	Üretici	AUDİ	Koltuk Sayısı	5
	Model/Ticari Adı	-	Renk	BEYAZ
	Tipi	A4 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI	Km	-
	Cinsi	OTOMOBİL	Yakıt Cinsi	DİZEL
	Şasi Numarası	WAUZZZ8K2DA242390	LPG Durumu	-
	Motor Numarası	CGL282276	Şanzıman Cinsi	OTOMATİK
	Model Yılı	2013	Silindir Hacmi (cm³)	1.461
	Güç (HP)	177	Kasa Tipi	SEDAN
	Araç Sınıfı	M1	Net/Azami Ağırlığı	-
	Tescil Tarihi	27.7.2016	Kullanım Amacı	Yolcu Nakli - HUSUSİ
	MEVCUT DURUM	<p>Taşıt gayr-i faal vaziyette inceleme alanında görülmüştür. Kaporta genel görünüm itibarıyla vasat durumdadır. Muhtelif yerlerinde darbeler ve boya kalkmaları mevcuttur. Ön kaput ucunda taş izleri, ön ve arka tampon muhtelif yerlerinde sürtmeler, yan aynalarda boya kalkması, sağ ön çamurlukta darbe, marşpiyelerde darbe, ön camda çatlak, sol ön kapı ve sol arka çamurlukta derin çizikler, sol arka lastik havası inik/patlak olduğu görülmüştür. Araç hasar sorgulamasında kaydı yoktur. Aracın dış görünen kısımdan eksik aksamı yoktur. Araç üzerinde yazlık lastikler mevcut olup vasat durumdadır. Aracın anahtarı olmadığından çalıştırılmamış ve iç mekan incelenememiştir. Aracın Şasi numarası ve motor numarası tarafımıza iletilen araç tesciline ilişkin geçici belgeden alınmış olup mahallinde aracın şasi numarası görülememiş ve karşılaştırma yapılamamıştır. Araç plakaları üzerinde takılıdır. Araç farlarında herhangi bir çatlak vs. görülmemiştir. Motor kaputu açılmamış olup varsa eksik parçaların tespiti yapılamamıştır.</p>		