

4. ARAÇ BİLGİLERİ

Talep eki ruhsat belgesinde belirtilen bilgiler ve mahallinde yapılan tespitler aşağıdaki gibidir:

Sıra No	Araç Sahibi	HAMLEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TURİZM / Vergi No: 4560489562		
1	Plaka	34 DN 9971	Kapı Sayısı	4
	Üretici	RENAULT	Koltuk Sayısı	5
	Model/Ticari Adı	LATITUDE	Renk	BEYAZ (İnci)
	Tipi	LATITUDE PRIVILAGE 1.5 DCI	Km	-
	Cinsi	OTOMOBİL (AA SEDAN)	Yakıt Cinsi	DİZEL
	Şasi Numarası	VF1LT1R06UC262475	LPG Durumu	-
	Motor Numarası	K9K57D020324	Şanzıman Cinsi	MANUEL
	Model Yılı	2012	Silindir Hacmi (cm ³)	1.461
	Güç (kw)	81	Kasa Tipi	SEDAN
	Araç Sınıfı	M1	Net/Azami Ağırlığı	1500/2040
	Tescil Tarihi	14.10.2016	Kullanım Amacı	Yolcu Nakli - HUSUSİ
	MEVCUT DURUM	Taşıt gayr-ı faal vaziyette inceleme alanında görülmüştür. Kaporta genel görünüm itibarıyla vasat durumdadır. Muhtelif yerlerinde darbeler ve boya kalkmaları mevcuttur. Ön tamponda boya kalkması ve çatlaklar, sol marşpiyelde 10 cm kadar derin çizik ve 7-8 cm kadar çürüme, muhtelif çizikler, tavan çita kısımlarında boya çatlakları, arka tamponda boya kırılmaları, sağ ön çamurlukta boya çatlakları ve ön tampon ile birleşim yerinde tırnağın tam tutmadığı, sağ dikiz aynasında kırık olduğu görülmüştür. Araç hasar sorgulamasında 2 adet kaydı çıkmış olsa da mahallinde yapılan incelemelerde araç üzerinde bazı bölgelerde tadilat işlemleri tespit edilmiş olup bazı kısımlarda kaza geçmişinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Aracın dış görünen kısımdan eksik aksamı yoktur. Araç üzerinde kışık lastikler mevcut olup vasat durumdadır. İç mekan incelendiğinde vasat altı durumdadır. Koltuklar, kapı içi döşemeleri ve diğer kauçuk-deri bölgelerde muhtelif eskimeler görülmüş olup araç kozmetik olarak çok kirli durumdadır. Aracın Şasi numarası tarafımıza iletilen araç tesciline ilişkin geçici belge ile karşılaştırılmış olup motor numarası karşılaştırma yapılamamıştır. Araç plakaları üzerinde takılıdır. Araç camlarında ve farlarda herhangi bir çatlak vs. görülmemiştir.		