


ZİRAATBANK

TARİH 04.Oca.21
PLAKASI 59JA857
MARKA/MODEL Mitsubishi Fuso Canter Tf B35 Mt
MODEL YILI 2017 (KASASIZ)
KOLTUK SAYISI 3
MOTOR TİPİ(CC) 3000 CC
ŞAŞI NUMARASI **0903

EKSPERTİZ RAPORU

KM OKUNAMADI
AKÜ ARIZALI YOK VAR
RENK OPAK METALİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
YAKIT BENZİN DİSEL LPG



ARACIN DIŞI	
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SOL DİZ AYNASI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SOL MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ KAPAGI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA PANEL	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA STOP VE LAMBALAR	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
BENZİN DEPO KAPAGI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG ARKA KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG İÇ DİREK	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG ÖN KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG DİZ AYNASI	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAG ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
TAVAN	<input type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK <input type="checkbox"/> HASAR

ARACIN İÇİ	
KOLTUK VE DOŞ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR <input checked="" type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALİSİ	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ARAÇ KASASIZDIR
anahtarları yok , kapıları kilitleti
anten yok
silecek fırçaları yırtık
arka tampon yok
ön kaput ezik
sol kapi macunlu + ön tampon ezik

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
b.255
24.57b
rakamsız
rakamsız

Original Boyalı Değişen Hasar Gösteriyor

LASTİK ve JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	4 DRN.mm
Sol Ön Lastik	4 DRN.mm
Sağ Arka Lastik	4 DRN.mm
Sol Arka Lastik	4 DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

ERKAN ÇARK

EKSPER RAPORU
ANAHTARLAR OLMADIĞI İÇİN KM OKUNAMADI , ARAÇ İÇİ KONTROL EDİLEMEDİ .
ÇALIŞTIRILMADIĞI İÇİN MOTOR DURUMU BİLİNMIYOR , MEKANİK KONTROLÜ YAPILAMADI . MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER VAR.
ÖN PANEL + SOL ÖN DİREK + SOL ÇAMURLUK + PANJUR + SOL BASMAK DEĞİŞMİŞ

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.ZİRAATBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMIŞTİR.