


TARİH 24.Ağu.21
 PLAKASI 06CMN037
 MARKA/MODEL M. SPRINTER 316 CDI 16+1 MINIBUS
 MODEL YILI 2014
 KOLTUK SAYISI 16+1
 MOTOR TİPİ(CC) 2143 CC
 ŞAŞI NUMARASI ** 3310

KM 414.381
 AKÜ ARIZALI YOK VAR
 RENK OPAK METALİK
 ANAHTAR VAR YOK
 RUHSAT VAR YOK
 ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
 YAKIT BENZİN DİSEL LPG



ARACIN DIŐI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŐ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON	<input type="checkbox"/> ÇZİK	<input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input checked="" type="checkbox"/> DĞŐ
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input checked="" type="checkbox"/> DĞŐ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL MAŐBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
BAGAJ KAPAĐI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŐ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK	<input type="checkbox"/> EZİK <input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
BENZİN DEPO KAPAĐI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĐ ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input checked="" type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĐ MAŐBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŐ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALİSİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŐEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ANAHTAR YOK , KONTAK ARIZALI
AÇILIR TAVAN CAMI KIRILMIŐ
LASTİKLER AŐINMIŐ KULLANILAMAZ ÖLÇÜLERDE
ÖN CAM ÇATLAK , SOL DİKİZ AYNASI KIRIK
ÖN VE ARKA TAMPONLAR EZİK
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇZİK PASLANMA VAR
KAPUT BOYASI ÇATLAMİŐ

PERAKENDE FİYATI	

TRAMER SORGUSU	
12.650	RAKAMSIZ
621	RAKAMSIZ
8.202	RAKAMSIZ
346	RAKAMSIZ
RAKAMSIZ	
RAKAMSIZ	

Original Boyalı Local Boyalı DeĐiŐen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR		
SaĐ Ön Lastik	2	DRN.mm
Sol Ön Lastik	2	DRN.mm
SaĐ Arka Lastik	3	DRN.mm
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm
SaĐ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
SaĐ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU	
ANAHTAR OLMADIĐI İÇİN MOTOR ÇALIŐTIRILAMADI DURUMU BİLİNMIŐ	
TEST SÜRÜŐÜ YAPILAMADIĐI İÇİN MEKANİK DURUM KONTROLÜ GERÇEKLEŐTİRİLEMEDİ	

ERKAN ÇARK	
Ekspertiz Bölüm Őefi	