


TARİH 10.May.23  
PLAKASI 44BJ067  
MARKA/MODEL Renault Master Çift kabin Kamyonet  
MODEL YILI 2015 ( Açık Kasa )  
KOLTUK SAYISI 7  
MOTOR TİPİ(CC) 2299 CC ( 2.3 DCi - 125 HP )  
ŞAŞI NUMARASI \*\*4439

KM 224.216  
AKÜ  ARIZALI  YOK  VAR  
RENK  OPAK  METALİK  
ANAHTAR  VAR  YOK  
RUHSAT  VAR  YOK  
ARAÇ TİPİ  BİNEK  TİCARİ  A.Ticari  
YAKIT  BENZİN  DİSEL  LPG



ARACIN DIŐI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŐ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL MAŐBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
BAGAJ KAPAĐI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŐ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
BENZİN DEPO KAPAĐI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĐ ARKA KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ İÇ DİREK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ ÖN KAPI	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĐ MAŐBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
SAĐ ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ
TAVAN	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŐ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŐ DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALİSİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DÖŐEMESİ	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input type="checkbox"/> NOR	<input checked="" type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
ÖN CAM ÇATLAK
SAĐ ÖN ÇAMURLUK EZİK
SOL ÖN KOLTUK DÖŐEMESİ YIRTIK
DİR. SİMİDİNDE AŐINMA MEVCUT
ÖN TAMPON EZİK KIRIK
ARKA KASADA PASLANMALAR VAR
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER OLUŐMUŐ

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
1 ADET : ÇARPMA

EKSPER RAPORU	MOTOR ÇALIŐIYOR , GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR
	TEST SÜRÜŐÜ YAPILAMADIĐI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŐTİRİLEMEDİ

Original Boyalı Local Boyalı DeĐiŐen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR		
SaĐ Ön Lastik	3	DRN.mm
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm
SaĐ Arka Lastik	3	DRN.mm
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm
SaĐ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
SaĐ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	

**BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR. ARAÇIN FİİLİ DURUMU İLE FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİN FARKLI OLMASI HALİNDE ZİRAATBANKASININ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĐÜ BULUNMAYACAKTIR. MÜŐTERİ BU HUSUSU KABUL ETMİŐ SAYILIR**